

1. DATI DELL'IMMOBILE

Comune: PARMA

Indirizzo: via Micheli n.53

Piano - Interno: T

Coordinate Gls: LAT: 44.8139 LON: 10.3365

Proprietario: Vedi Sezione 11

Destinazione d'uso: E1 (1) - Abitazioni civili e rurali a residenza a carattere continuativo

Cod. Comune	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Identificazione
G337	Sezione Cortile San Martino - 003	40	1227	2	

2. DATI GENERALI

Foto dell'edificio

Oggetto dell'attestato: Unità immobiliare

N. unità immobiliari di cui è composto l'edificio: 1

Finalità dell'APE: Locazione

Zona climatica: E

Anno di costruzione (presunto): 1955

3. SERVIZI ENERGETICI PRESENTI



Climatizzazione
invernale



Climatizzazione
estiva non
presente



Produzione acqua
calda sanitaria



Ventilazione
meccanica non
presente



Illuminazione
artificiale non
presente



Trasporto di
persone o cose
non presente


4. PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione Energetica del Fabbricato

Prestazione Energetica Globale

Riferimenti



**CLASSE
ENERGETICA**

G

EP_{gl,nren}

492,74

kWh/m² anno

Gli immobili simili
avrebbero in media la
seguente classificazione:

Se nuovi:

D

116,76
kWh/m² anno

Se esistenti:



**Edificio
a energia
quasi zero**

SOGGETTO CERTIFICATORE

06697 DOTT.ING. TORRI SIMONE

TECNICI PREPOSTI

06697 DOTT.ING. TORRI SIMONE

Timbro e Firma

**ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA**

06697-098181-2016

RILASCIATO IL 23/11/2016

VALIDO FINO AL 23/11/2017